

# RELEASE NOTES

FamilyBrowser 2021.1 | 29.03.2021

## ÜBERSICHT

Der FamilyBrowser Release 2021.1 umfasst:

- [Architekturkatalog 1.0.0](#) **neu**
- [Elektro-Schalterkonfigurator](#) **neu**
- [Elektrokatalog 2.2.0](#) **verbessert**
- [HLKS-Katalog 3.0.0](#) **verbessert**
- [Aussparungsbeschriftungen](#) **verbessert**
- [Tab-Bezeichnungen](#) **verbessert**
- [Performanceprobleme](#) **beholden**

## NEU

### Architekturkatalog 1.0.0

Lancierung von Architekturbauteilen im gewohnten BUILDing360-Standard.

### Elektro-Schalterkonfigurator

Zusammenstellung von Schalterkombinationen mit Drag und Drop sowie automatischer Platzierung relativ zur ausgewählten Tür.

## VERBESSERUNGEN

### Elektrokatalog 2.2.0

- Neue Bauteile für Spitalanwendungen
- Klare Steckdosensymbole mit weniger Textüberlappung auf Plänen
- Kabeltragsysteme mit neuem Gitterkanalsystem, vervollständigten Parameterdaten sowie optimierter Darstellung auf 2D-Plänen
- Trassebeschriftungen mit automatischer Höhe und Breite sowie Anzeige des Funktionserhalts

### HLKS-Katalog 3.0.0

- Neue Luftdurchlässe, Luftkanalformteile, Sanitärinstallationen, Sanitär-Rohrformteile sowie -Rohrzubehör
- Fehlerbehebung bei Lüftungsbauteilen
- Überarbeitung der Heizverteilerbauteile, Ergänzung von Parameter
- Optimierung der Vorlage, insbesondere die Ansichten und Bezeichnungen
- Neue Legenden

### Aussparungsbeschriftungen

Automatische Dimensions- und Höhenangaben für alle Gewerke.

### Tab-Bezeichnungen

Kürzere Bezeichnungen für die einzelnen Katalog-tabs ermöglichen die Anzeige von mehr Plug-ins in der Revit-Menüleiste ohne Ausklappen des Menüs.

## OVERVIEW

The FamilyBrowser release 2021.1 includes:

- [Architecture catalogue 1.0.0](#) **new**
- [Electrical switch configurator](#) **new**
- [Electrical catalogue 2.2.0](#) **improved**
- [HLKS catalogue 3.0.0](#) **improved**
- [Recess labels](#) **improved**
- [Tab titles](#) **improved**
- [Performance issues](#) **fixed**

## NEW

### Architecture catalogue 1.0.0

First version of architectural components with the usual BUILDing360 standard.

### Electrical switch configurator

Simple composition of switch combinations using drag and drop with automatic placement relative to the selected door.

## IMPROVEMENTS

### Electrical catalogue 2.2.0

- New components for hospital applications
- Clear socket symbols causing less text overlap on plans
- Cable support systems with new grid channel system, additional parameter data and optimized display on 2D plans
- Path labels with automatic height and width as well as display of function maintenance

### HLKS catalogue 3.0.0

- New air diffusers, air duct fittings as well as sanitary installations, sanitary pipe fittings and sanitary pipe accessories
- Solving problems with ventilation components
- Revision of heating manifold components, addition of parameter
- Optimisation of the template, especially the views and labels
- New legends

### Recess labels

Automatic dimension and height information for all catalogues.

### Tab titles

Shorter tab titles for the individual catalogues enable the display of more plug-ins in the Revit menu bar without having to expand the menu.

## FEHLERBEHEBUNG

### Performanceprobleme

Wenn der FamilyBrowser installiert, aber seit dem Öffnen von Revit noch nicht benutzt wurde, ist es in der Vergangenheit zu langen Ladezeiten beim Wechseln zwischen Projekten oder dem Versuch, eine Bauteilfamilie zu bearbeiten, gekommen. Der Fehler wurde behoben, die Performance ist wieder normal.

## MEHR INFORMATIONEN

Bitte besuche unsere [Hilfeseite](#) für mehr Informationen zum FamilyBrowser Plug-in sowie detaillierten Anleitungen und Videos zu den neuen Funktionen.

Du hast weitere Fragen oder wünschst persönliche Beratung? Wir freuen uns auf Deine E-Mail an [support@building360.ch](mailto:support@building360.ch).

## BUG FIXING

### Performance issues

Whenever the FamilyBrowser has been installed but not been used since opening Revit, long loading times occurred when switching between projects or trying to edit a component family. The bug has been solved, performance is back to normal.

## MORE INFORMATION

Please visit our [help page](#) for more information about the FamilyBrowser plug-in as well as detailed tutorials and videos about the new features.

You have further questions or need personal advice? We are looking forward to hearing from you at [support@building360.ch](mailto:support@building360.ch).